++NORM:

++NORM+E01: MSR-Technik

S03X:

+E01S03X-X22

PLT-Stelle	Fkt.-na./Zusatz	Zielzeichen/Gerät	Kl.	Verbindung	Kl.	Br.	Verbindung		Kl.	Zielzeichen
4750.01	LICR	+E01S02B-B04	11+		A01			2	02+	+E01S03C-C10
			10-		A02			3	03-	
4750.12	TIC	+E01S02B-B06	2+		A03			4	04+	
			1-		A04			5	05-	
4712.09	SIC	+E01RV03X-X14	K03		A05			6	06+	
			K04		A06			7	07-	
4712.08	SIC	+E01RV03X-X13	E01		A07			8	08+	
			E02		A08		P6IDS03-C10	9	09-	
4712.02	TIC TC_4712_02	+E01S02B-B07	2+		B01		20x0,5	12	12+	
			1-		B02			13	13-	
					B03			14	14+	
					B04			15	15-	
					B05			16	16+	
					B06			17	17-	
					B07			18	18+	
					B08			19	19-	
					C01					
					C02					
					C03					
					C04					
					C05					
					C06					
					C07					
					C08					
					D01					
					D02					
					D03					
					D04					
					D05					
					D06					
					D07					
					D08					
					E01					
					E02					
					E03					
					E04					
					E05					
					E06					
					E07					
					E08					
					F01					
					F02					
					F03					
					F04					
					F05					
					F06					
					F07					
					F08					
					G01					
					G02					
					G03					
					G04					
					G05					
					G06					
					G07					
					G08					
					H01					
					H02					
					H03					
					H04					
					H05					
					H06					
					H07					
					H08					

Rev	Datum	Bearbeiter			
			+E01S03X-X22	Projekt: NORM	Blatt: 1/2
			Rangierung zum PLS	Standort:	
					+E01S03X-X22

++NORM:

++NORM+E01: MSR-Technik

S03X:

+E01S03X-X22

PLT-Stelle	Fkt.-na./Zusatz	Zielzeichen/Gerät	Kl.	Verbindung	Kl. Br.	Verbindung	Kl.	Zielzeichen
					J01			
					J02			
					J03			
					J04			
					J05			
					J06			
					J07			
					J08			
					K01			
					K02			
					K03			
					K04			
					K05			
					K06			
					K07			
					K08			

Rev	Datum	Bearbeiter

+E01S03X-X22

Rangierung zum PLS

Projekt: NORM

Standort:

Blatt: 2/2

+E01S03X-X22