++NORM:

++NORM+E01: MSR-Technik

S03X:

+E01S03X-X21

PLT-Stelle	Fkt.-na./Zusatz	Zielzeichen/Gerät	Kl.	Verbindung	Kl.	Br.	Verbindung		Kl.	Zielzeichen
4750.11	HS	+E01S02C-C04	7+		A01			2	02	+E01S03C-C05
4711.00	EU P410014T	+E01RV04X-X14	A06		A02			3	03	
4712.00	EU		A01		A03			4	04	
					A04			5	05	
					A05			6	06	
					A06			7	07	
					A07			8	08	
					A08		P6IDS03-C05	9	09	
					B01		20x0,5	12	12	
					B02			13	13	
					B03			14	14	
					B04			15	15	
					B05			16	16	
					B06			17	17	
					B07			18	18	
					B08			19	19	
					C01					
					C02					
					C03					
					C04					
					C05					
					C06					
					C07					
					C08					
					D01					
					D02					
					D03					
					D04					
					D05					
					D06					
					D07					
					D08					
					E01					
					E02					
					E03					
					E04					
					E05					
					E06					
					E07					
					E08					
					F01					
					F02					
					F03					
					F04					
					F05					
					F06					
					F07					
					F08					
					G01					
					G02					
					G03					
					G04					
					G05					
					G06					
					G07					
					G08					
					H01					
					H02					
					H03					
					H04					
					H05					
					H06					
					H07					
					H08					

Rev	Datum	Bearbeiter			
			+E01S03X-X21	Projekt: NORM	Blatt: 1/2
			Rangierung zum PLS	Standort:	
					+E01S03X-X21

++NORM:

++NORM+E01: MSR-Technik

S03X:

+E01S03X-X21

PLT-Stelle	Fkt.-na./Zusatz	Zielzeichen/Gerät	Kl.	Verbindung	Kl.	Br.	Verbindung	Kl.	Zielzeichen
					J01				
					J02				
					J03				
					J04				
					J05				
					J06				
					J07				
					J08				
					K01				
					K02				
					K03				
					K04				
					K05				
					K06				
					K07				
					K08				

Rev	Datum	Bearbeiter

+E01S03X-X21

Rangierung zum PLS

Projekt: NORM

Standort:

Blatt: 2/2

+E01S03X-X21